


" HISTOIRE À SUCCÈS "

Usine plancher ingénierie Cas:

Colleuse





PROBLÈMES ____



- Production insuffisante
- Méthode imprécise de collage
- Limitation des produits offerts

IMPACTS WAY

- Aucune réserve du produit
- Taux de reprise de 30%
- Non compétitif

CAUSES ???

- Restriction du layout
- Équipements en fin de vie

SOLUTIONS ANS



- Ajout de technologies avancées
- Amélioration du processus automatisé

GAINS CLIENT



- Hausse de la production
- Élimination des produits non conformes
- Concurrentiel

POURQUOI ANS?

- Décomplexifier et réaliser l'impossible
- Innover à travers la simplicité
- Expérience unique et différence

2270, 90e rue Saint-Georges Québec, G5Y 7J7 T.418-313-1810

info@altnovasol.com

Ensemble, imaginons et construisons un avenir prospère et innovant.