




" HISTOIRE À SUCCÈS "



Cas: Scierie de bois franc

Projet: Entrée déligneuse



PROBLÈMES



- Non conformité des équipements
- Délais pour correctifs trop longs

IMPACTS



- Risque de blessures
- Mise en route retardée
- Perte de productivité

CAUSES



- Équipements non intégrés dans le processus
- Constatation tardive du problème

SOLUTIONS ANS



- Rétro-ingénierie
- Ajout d'équipements sur mesure
- Délai de livraison : 7 semaines

GAINS CLIENT



- Équipements sécuritaires
- Livraison des commandes à temps
- Aucune perte financière

POURQUOI ANS ?

- Décomplexifier et réaliser l'impossible
- Innover à travers la simplicité
- Expérience unique et différente



Ensemble, imaginons et construisons un avenir prospère et innovant.

2270, 90e rue

Saint-Georges

Québec, G5Y 7J7

T.418-313-1810

info@altnovasol.com